



Betriebsanleitung

PFT SWING L FC 230V – 400V AIRLESS

Teil 2 EG Konformitätserklärung

Übersicht – Bedienung und Service



Artikelnummer der Maschine: 00451336 SWING L FC-230V AIRLESS

Artikelnummer der Maschine: 00531453 SWING L FC-400V AIRLESS



Artikelnummer der Maschine: 00451335 SWING L FC-230V AIRLESS

Artikelnummer der Maschine: 00531348 SWING L FC-400V AIRLESS

Artikelnummer der Betriebsanleitung: 00455482



Vor Beginn aller Arbeiten Betriebsanleitung lesen!

© Knauf PFT GmbH & Co. KG
Postfach 60 97343 Iphofen
Einersheimer Straße 53 97346 Iphofen
Deutschland

Tel.: +49 (0) 93 23/31-760
Fax: +49 (0) 0 93 23/31-770
Technische Hotline +49 9323 31-1818

info@pft.net
www.pft.net



1 EG Konformitätserklärung	6	14 Anschlüsse	14
2 Prüfung	7	14.1 Anschluss Förderschlauch	14
2.1 Prüfung durch Maschinenführer	7	14.2 Anschlusskabel 230V	15
2.2 Wiederkehrende Prüfung	7	14.3 Anschluss 400V	15
3 Allgemeines	7	15 Betriebsarten	15
3.1 Informationen zur Betriebsanleitung	7	15.1 Wahlschalter Pumpenmotor	15
3.2 Anleitung zum späteren Gebrauch aufbewahren	8	15.2 Drehzahlregler	16
3.3 Aufteilung	8	16 Betriebsanleitung / Ersatzteillisten	16
4 Technische Daten	8	17 Bestimmungsgemäße Verwendung	
4.1 Allgemeine Angaben	8	SWING L FC AIRLESS	17
4.2 Anschlusswert 400V	8	17.1 Verwendungszweck SWING L FC AIRLESS	17
4.3 Anschlusswert 230V	9	17.2 Verwendungszweck Spritzpistole	17
4.4 Betriebsbedingungen	9	18 Elektrostatische Aufladung	18
4.5 Leistungswerte Pumpeneinheit AIRLESS 306	9	18.1 Maschine muss geerdet sein	18
5 Maßblatt SWING AIRLESS L	10	18.2 Belüftung	18
6 Maßblatt SWING L FC AIRLESS mit Sackmangel	10	19 Förderdruck	18
7 EMV Prüfung	11	19.1 Förderdruck der Maschine	18
8 Schalleistungspegel	11	19.2 Rückstoß der Spritzpistole	18
9 Vibrationen	11	20 Sicherheitsregeln	19
10 Typenschild	11	21 Beschreibung SWING L FC AIRLESS	19
11 Quality-Control Aufkleber	11	21.1 Funktionsprinzip SWING L FC AIRLESS	19
12 Aufbau SWING L FC AIRLESS	12	22 Material	19
12.1 Übersicht	12	22.1 Fließfähigkeit / Fördereigenschaft	19
13 Baugruppen	13	23 Transport, Verpackung und Lagerung	20
13.1 Pumpeneinheit AIRLESS 306	13	23.1 Sicherheitshinweise für den Transport	20
13.2 Schaltschrank 230V Artikelnummer 00451361	13	23.2 Transportinspektion	20
13.3 Schaltschrank 400V Artikelnummer 00531099	14	23.3 Transport	21
		23.4 Transport mit PKW	21
		24 Verpackung	22
		25 Arbeitsplatz vorbereiten	22

EG Konformitätserklärung



25.1 Lebensgefahr durch elektrischen Strom	22	38 Brand- und Explosionsgefahr	36
26 Bedienung	23	39 Maschine in Betrieb nehmen.....	37
26.1 Sicherheit	23	39.1 Wahlschalter Pumpenmotor	37
27 NOT-AUS-Taster	24	39.2 Sicherungshebel umlegen	37
28 Maschine vorbereiten	24	39.3 Abzugshebel betätigen	38
29 Anschluss der Stromversorgung 230V	25	40 Spritzbild einstellen	38
30 Anschluss der Stromversorgung 400V	26	40.1 Spritzbild	38
31 Hochdruckschlauch	26	40.2 Material verspritzen	38
31.1 Hochdruckschlauch anschließen	26	40.3 Arbeitsunterbrechung	39
31.2 Hinweise aus der Praxis	27	41 Stillsetzen im Notfall / NOT-AUS-Taster ...	39
31.3 Schläuche mit Adapter verbinden	28	41.1 NOT-AUS-Taster.....	39
31.4 Lagerung und Verwendungsdauer.....	28	42 Maßnahmen bei Stromausfall	40
31.5 Rotor/Stator vor Gebrauch spülen	29	42.1 Wahlschalter Pumpenmotor auf Stellung „0“	40
31.6 Spritzpistole anschließen	29	42.2 Wiedereinschalten nach Stromausfall .	41
31.7 Umkehrdüse in Düsenschutz einsetzen.....	30	43 Arbeiten zur Störungsbehebung	41
32 Materialbehälter mit Material füllen	30	43.1 Verhalten bei Störungen.....	41
32.1 Pumpe vorschmieren	30	43.2 Störungsanzeigen.....	42
33 Arbeiten mit der Sackmangel	31	43.3 Störungen	42
33.1 Sackmangel aufbauen	31	43.4 Sicherheit.....	42
34 Schutzausrüstung	32	43.5 Störungstabelle.....	43
34.1 Gefahr durch Materialeinspritzung.....	32	43.6 Anzeichen für Schlauchverstopfungen:.....	44
35 Maschine überwachen	32	43.7 Ursachen hierfür können sein:.....	44
36 SWING L FC AIRLESS einschalten	33	43.8 Vorschädigung des Hochdruckschlauches	44
36.1 Hauptschalter	33	44 Beseitigen von Schlauchverstopfern	45
36.2 Sicherung der Spritzpistole	33	44.1 Beseitigung von Verstopfungen an der Spritzdüse	45
36.3 Display einschalten	33	44.2 Drehrichtung des Pumpenmotors bei Stopfern ändern.....	46
36.4 Abschaltdruck einstellen (Pstop).....	33	44.3 Düsengriff um 180° drehen.....	46
36.5 Einschaltdruck einstellen (Pstart).....	34	44.4 Verstopfung löst sich in Spritzdüse nicht	46
37 Displayfunktion mit Trockenlaufschutz	34	44.5 Spritzdüse im Tagesverlauf reinigen ...	47
37.1 Funktionsbeschreibung.....	34	44.6 Maschine nach gelöstem Stopfer wieder einschalten.....	47
37.2 Einstellungsansicht	34	45 Arbeitsende / Maschine reinigen	47
37.3 Aktivieren / Deaktivieren	35	45.1 Materialbehälter leeren.....	47
37.4 Einstellungsparameter	35		
37.5 Auslösung Überwachung	35		



EG Konformitätserklärung

45.2 Druckfreies System / Druckentlastung	48	49 Wartung	52
45.3 Spritzdüse abnehmen	48	49.1 Sicherheit	52
46 Filtereinsatz SWING L FC AIRLESS	49	49.2 Anschlusskabel entfernen	53
46.1 Filtereinsatz reinigen	49	49.3 Umweltschutz	53
46.2 Filtereinsatz entfernen	49	49.4 Wartungsplan	53
46.3 Nach der Reinigung	49	49.5 Abdichteinheit abschmieren	54
47 Pumpenwechsel	50	49.6 Maßnahmen nach erfolgter Wartung	54
47.1 Sichern gegen Wiedereinschalten	50	50 Demontage	55
47.2 Pumpe wechseln	50	50.1 Sicherheit	55
47.3 Warme Oberflächen der Pumpeneinheit	50	50.2 Demontage	56
47.4 Beschädigte Pumpeneinheit	51	51 Entsorgung	56
48 SWING L FC AIRLESS ausschalten	52	52 Index	57



1 EG Konformitätserklärung

Firma: Knauf PFT GmbH & Co. KG
Einersheimer Straße 53
97346 Iphofen
Germany

erklärt, in alleiniger Verantwortung, dass die Maschine:

Maschinentyp: SWING AIRLESS
Geräteart: Förderpumpe
Seriennummer:
Garantierter Schalleistungspegel: 78 dB

mit den nachfolgenden CE-Richtlinien übereinstimmt:

- Outdoor-Richtlinie (**2000/14/EG**),
- Maschinen-Richtlinie (**2006/42/EG**),
- Richtlinie über die elektromagnetische Verträglichkeit (**2014/30/EU**).

Angewandtes Konformitätsbewertungsverfahren nach Outdoor-Richtlinie 2000/14/EG:

Interne Fertigungskontrolle nach Artikel 14 Absatz 2 in Verbindung mit Anhang V.

Diese Erklärung bezieht sich nur auf die Maschine in dem Zustand, in dem sie in Verkehr gebracht wurde. Vom Endnutzer nachträglich angebrachte Teile und/oder nachträglich vorgenommene Eingriffe bleiben unberücksichtigt. Die Erklärung verliert ihre Gültigkeit, wenn das Produkt ohne Zustimmung umgebaut oder verändert wird.

Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der relevanten technischen Unterlagen:

Dipl.-Wirtsch.-Ing. (FH) Michael Duelli, Einersheimer Straße 53, 97346 Iphofen.

Die Technischen Unterlagen sind hinterlegt bei:

Knauf PFT GmbH & Co.KG, Technische Abteilung, Einersheimer Straße 53, 97346 Iphofen.

Iphofen,

Ort, Datum der Ausstellung

Name und Unterschrift

Dr. York Falkenberg

Geschäftsführer
Angaben zum Unterzeichner

2 Prüfung

2.1 Prüfung durch Maschinenführer

- Vor Beginn jeder Arbeitsschicht hat der Maschinenführer die Wirksamkeit der Befehls- und Sicherheitseinrichtungen sowie die ordnungsgemäße Anbringung der Schutzeinrichtungen zu prüfen.
- Während des Betriebes ist die Maschine vom Maschinenführer auf ihren betriebssicheren Zustand zu prüfen.
- Werden Mängel an den Sicherheitseinrichtungen oder andere Mängel, die den sicheren Betrieb beeinträchtigen, festgestellt, ist der Aufsichtführende unverzüglich zu verständigen.
- Bei Mängeln, die Personen gefährden, ist der Betrieb der Maschine bis zur Beseitigung der Mängel einzustellen.

2.2 Wiederkehrende Prüfung

- Baumaschinen sind entsprechend den Einsatzbedingungen und den betrieblichen Verhältnissen nach Bedarf, mindestens jedoch einmal jährlich, durch einen Sachkundigen auf ihren betriebssicheren Zustand zu prüfen.
- Druckbehälter sind den vorgeschriebenen Sachverständigenprüfungen zu unterziehen.
- Die Prüfungsergebnisse sind zu dokumentieren und mindestens bis zur nächsten Prüfung aufzubewahren.

Unter dieser Rubrik sind Prüfvorschläge für die jährliche Sachkundigenprüfung nach BGR 183 für die Swing L airless hinterlegt. [Knauf PFT - Downloads - Datenblätter](#)

3 Allgemeines

3.1 Informationen zur Betriebsanleitung

Diese Betriebsanleitung gibt wichtige Hinweise zum Umgang mit dem Gerät. Voraussetzung für sicheres Arbeiten ist die Einhaltung aller angegebenen Sicherheitshinweise und Handlungsanweisungen.

Darüber hinaus sind die für den Einsatzbereich des Gerätes geltenden örtlichen Unfallverhütungsvorschriften und allgemeinen Sicherheitsbestimmungen einzuhalten.

Die Betriebsanleitung vor Beginn aller Arbeiten sorgfältig durchlesen! Sie ist Produktbestandteil und muss in unmittelbarer Nähe des Gerätes für das Personal jederzeit zugänglich aufbewahrt werden.

Bei Weitergabe des Gerätes an Dritte auch die Betriebsanleitung mitgeben.

Die Abbildungen in dieser Anleitung sind zur besseren Darstellung der Sachverhalte nicht unbedingt maßstabsgerecht und können von der tatsächlichen Ausführung des Gerätes geringfügig abweichen.

Technische Daten

3.2 Anleitung zum späteren Gebrauch aufbewahren

Die Betriebsanleitung muss während der gesamten Lebensdauer des Produktes verfügbar sein.

3.3 Aufteilung

Die Betriebsanleitung besteht aus 2 Büchern:

- Teil 1 Sicherheit

Allgemeine Sicherheitshinweise Mischpumpen/Förderpumpen

Artikelnummer: 00142156

- Teil 2 Übersicht, Bedienung und Service (dieses Buch).

Zur sicheren Bedienung des Gerätes müssen alle zwei Teile gelesen und beachtet werden. Sie gelten zusammen als eine Betriebsanleitung.

4 Technische Daten

[Knauf PFT - Förderpumpe SWING L airless](#)

4.1 Allgemeine Angaben

	Angabe	Wert	Einheit
	Gewicht Art. Nr. 00451336 / 00531453	102	kg
	Gewicht Art. Nr. 00451335 / 00531348	112	kg
	Länge	1430	mm
	Breite	500	mm
	Höhe / mit Sackmangel	720 / 972	mm
Materialbehälter	Angabe	Wert	Einheit
	Einfüllhöhe	720	mm
	Behältervolumen	70	ltr

4.2 Anschlusswert 400V

Elektrisch	Angabe	Wert	Einheit
	Spannung, Wechselstrom 50Hz	400	V
	Stromaufnahme, maximal	8,2	A
	Leistungsaufnahme, maximal 50 Hz	4	kW
	Absicherung	Mind. 16	A
	Antrieb Pumpenmotor 50Hz	4	kW
	Drehzahl bei 50 Hz	208	U/min

Technische Daten**4.3 Anschlusswert 230V**

Elektrisch	Angabe	Wert	Einheit
	Spannung, Wechselstrom 50Hz	230	V
	Stromaufnahme, maximal	16	A
	Leistungsaufnahme, maximal 50 Hz	3	kW
	Absicherung	Mind. 16	A
	Antrieb Pumpenmotor 50Hz	3	kW
	Drehzahl bei 50 Hz	214	U/min
	Stromaufnahme Pumpenmotor 50Hz	11,4	A

4.4 Betriebsbedingungen

Umgebung	Angabe	Wert	Einheit
	Temperaturbereich	5-45	°C
	Relative Luftfeuchte, maximal	80	%

Dauer	Angabe	Wert	Einheit
	Maximale Betriebsdauer am Stück	8	Stunden

4.5 Leistungswerte Pumpeneinheit AIRLESS 306

Pumpenleistung AIRLESS 306	Angabe	Wert	Einheit
	Förderleistung	0 – 6,5	l/min
	Betriebsdruck, max.	140	bar
	Körnung max.	0	mm
	Förderweite *, max. bei DN12	20	m

* Richtwert je nach Förderhöhe, Pumpenzustand und -ausführung, Mörtelqualität, -zusammensetzung und -konsistenz

Maßblatt SWING AIRLESS L

5 Maßblatt SWING AIRLESS L




Abb. 1: Maßblatt

6 Maßblatt SWING L FC AIRLESS mit Sackmangel




Abb. 2: Maßblatt

7 EMV Prüfung

Die Maschine ist EMV geprüft und erfüllt die strengen Anforderungen der EMV-Richtlinie Filterklasse B.
Der Schaltschrank ist mit einem Netzfilter ausgestattet.

8 Schalleistungspegel


Garantierter Schalleistungspegel LWA

78dB (A)

9 Vibrationen

Gewichteter Effektivwert der Beschleunigung, dem die oberen Körpergliedmaßen ausgesetzt sind <2,5 m/s²

10 Typenschild



Das Typenschild befindet sich im Schaltschrank und beinhaltet folgende Angaben:

- Hersteller
- Typ
- Baujahr
- Maschinen-Nummer
- Zulässigen Betriebsdruck

Abb. 3: Typenschild

11 Quality-Control Aufkleber



Der Quality-Control Aufkleber beinhaltet folgende Angaben:

- Bestätigt CE gemäß EU Richtlinien
- Serial-No / Seriennummer
- Controller / Unterschrift
- Control-Datum

Abb. 4: Quality-Control Aufkleber

Aufbau SWING L FC AIRLESS

12 Aufbau SWING L FC AIRLESS

12.1 Übersicht





Abb. 5: Übersicht über die Baugruppen

- | | |
|------------------------------------|---------------------------------|
| 1. Abdeckung Materialbehälter | 7. Seitenverkleidung |
| 2. Schaltschrank | 8. Lenkrolle |
| 3. Kranöse | 9. Trage- oder Schiebegriff |
| 4. Rad pannensicher | 10. Pumpeneinheit AIRLESS 306 |
| 5. Anschlusskabel mit Stecker 230V | 11. Werkzeugkasten |
| 6. Förderschlauchhalter | 12. Materialbehälter Kunststoff |

13 Baugruppen

13.1 Pumpeneinheit AIRLESS 306




■ Pumpeneinheit AIRLESS 306 mit Druckmittler:

1. Gehäuseoberteil mit Druckmittler
2. Zuganker M12
3. Stator AIRLESS 306
4. Rotor AIRLESS 306
5. Saugflansch
6. Anschlusskabel Druckmittler
7. Verdrehsicherung
8. Druckmittler SWING AIRLESS
9. Verschlusschraube für Filtereinsatz
10. Anschluss für Druckschlauch

Abb. 6: Baugruppe Pumpeneinheit

13.2 Schaltschrank 230V Artikelnummer 00451361




■ Schaltschrank SWING L FC 230V AIRLESS:

1. Display
2. Potentiometer für Motordrehzahl, Materialmenge
3. Wahlschalter Drehrichtung Pumpenmotor mit Kontrollleuchte
4. NOT-AUS-Taster
5. Hauptschalter
6. Anschlusskabel mit Stecker 230V
7. Blindstecker für Fernsteuersteckdose

Abb. 7: Baugruppe Schaltschrank

Anschlüsse

13.3 Schaltschrank 400V Artikelnummer 00531099




■ Schaltschrank SWING L FC 400V AIRLESS:

1. Display
2. Potentiometer für Motordrehzahl, Materialmenge
3. Wahlschalter Drehrichtung Pumpenmotor mit Kontrollleuchte
4. NOT-AUS-Taster
5. Hauptschalter
6. Anschluss 400V
7. Blindstecker für Fernsteuersteckdose

Abb. 8: Baugruppe Schaltschrank

14 Anschlüsse


14.1 Anschluss Förderschlauch



1. Schlauchanschluss DN12

Abb. 9: Schlauchanschluss


14.2 Anschlusskabel 230V



1. Anschlusskabel mit Stecker 230V

Abb. 10: Stromanschluss

14.3 Anschluss 400V



1. Anschluss 400V

Abb. 11: Stromanschluss

15 Betriebsarten

15.1 Wahlschalter Pumpenmotor



Abb. 12: Betriebsart Pumpenmotor

Der Pumpenmotor kann in drei verschiedenen Betriebsarten betrieben werden:

Wahlschalter Mittelstellung:

Die Maschine ist abgeschaltet.

Wahlschalter rechts:

Ist der Hauptschalter und der EIN–AUS–Taster am Display eingeschaltet, ist Maschine betriebsbereit.

Wahlschalter links:

Der Pumpenmotor läuft rückwärts, somit wird die Pumpe entspannt (Druckabbau).

Betriebsanleitung / Ersatzteillisten

15.2 Drehzahlregler



Mit dem Potentiometer wird die Motordrehzahl festgelegt und dabei die Materialmenge bestimmt.

- Niedrige Drehzahl → weniger Material.
- Hohe Drehzahl → mehr Material.

Abb. 13: Betriebsart Drehzahlregler

16 Betriebsanleitung / Ersatzteillisten

Betriebsanleitungen für die Maschine finden Sie im Internet unter [Knauf PFT - Downloads - Datenblätter](#)

DOKUMENTEN CENTER

<p>Finden Sie mit Hilfe unseres Assistenten gezielt Downloads</p> <p>Bedienungsanleitung <input type="button" value="v"/></p> <p>Förderpumpen <input type="button" value="v"/></p> <p>SWING L airless <input type="button" value="v"/></p>	<p>Wählen Sie Ihre bevorzugte Sprache für Downloads aus</p> <p>Alle Sprachen <input type="button" value="v"/></p>	<p>Such nach Downloads</p> <p>Swing <input type="button" value="🔍"/></p>
--	---	--

Ersatzteillisten für die Maschine finden Sie im Internet unter.

[Knauf PFT - Downloads - Datenblätter](#)

DOKUMENTEN CENTER

<p>Finden Sie mit Hilfe unseres Assistenten gezielt Downloads</p> <p>Ersatzteilliste <input type="button" value="v"/></p> <p>SWING L airless <input type="button" value="v"/></p>	<p>Wählen Sie Ihre bevorzugte Sprache für Downloads aus</p> <p>Alle Sprachen <input type="button" value="v"/></p>	<p>Such nach Downloads</p> <p>Swing <input type="button" value="🔍"/></p>
---	---	--

16.1 Zubehör

Empfohlenes Zubehör/Ausrüstung siehe PFT Maschinen- und Gerätekatalog oder unter

<https://www.pft.net/de/zubehoer/>

16.2 Blätterkatalog

<https://www.pft.net/de/service/news/druckfrisch-nuetzlich-markenstark.html>

Bestimmungsgemäße Verwendung SWING L FC AIRLESS

17 Bestimmungsgemäße Verwendung SWING L FC AIRLESS

17.1 Verwendungszweck SWING L FC AIRLESS

Das Gerät ist ausschließlich für den hier beschriebenen bestimmungsgemäßen Verwendungszweck konzipiert und konstruiert.



Vorsicht!

Die SWING L FC AIRLESS verspritzt nahezu alle kornlosen pastösen Materialien. Jede über die bestimmungsgemäße Verwendung hinausgehende und/oder andersartige Benutzung des Gerätes kann zu gefährlichen Situationen führen.

Die SWING L FC AIRLESS ist nur in technisch einwandfreiem Zustand sowie bestimmungsgemäß, sicherheits- und gefahrenbewusst unter Beachtung der Betriebsanleitung zu benutzen!

Insbesondere Störungen, die die Sicherheit beeinträchtigen können, sind umgehend zu beseitigen, bevor die SWING L FC AIRLESS wieder in Betrieb genommen wird.

17.2 Verwendungszweck Spritzpistole



Gefahr!

Brennbare Beschichtungsstoffe!

Die Spritzpistole darf nicht zum Sprühen brennbarer Stoffe verwendet werden!



Gefahr!

Explosionsschutz!

Gerät nicht in Betriebsstätten nutzen, welche unter die Explosionsschutz-Verordnung fallen!



Gefahr!

Explosions-und Brandgefahr bei Spritzarbeiten durch Zündquellen!

Es dürfen keine Zündquellen in der Umgebung vorhanden sein, wie z. B. offenes Feuer, Rauchen von Zigaretten, Zigarren und Tabakpfeifen, Funken, glühende Drähte, heiße Oberflächen usw.!

Elektrostatische Aufladung

18 Elektrostatische Aufladung

18.1 Maschine muss geerdet sein



Gefahr!

Elektrostatische Aufladung!

Bedingt durch die Strömungsgeschwindigkeit des Beschichtungsstoffs beim Spritzen kann es unter Umständen am Gerät zu elektrostatischen Aufladungen kommen. Diese können bei Entladung Funken oder Flammenbildung nach sich ziehen. Deshalb ist es notwendig, dass das Gerät immer über die elektrische Installation geerdet ist. Der Anschluss muss über eine vorschriftsmäßig geerdete Schutzkontakt-Steckdose erfolgen!

18.2 Belüftung



HINWEIS!

Um Brand- und Explosionsgefahr sowie Schädigungen der Gesundheit bei Spritzarbeiten zu vermeiden, muss für eine gute natürliche oder künstliche Lüftung gesorgt werden.

19 Förderdruck

19.1 Förderdruck der Maschine



Achtung!

Im Display wird der Förderdruck der Pumpe angezeigt.

19.2 Rückstoß der Spritzpistole



Gefahr!

Bei hohem Betriebsdruck bewirkt das Ziehen des Abzugsbügels eine Rückstoßkraft.

Um Verletzungen zu vermeiden, muss sich der Anwender darauf vorbereiten, dass die Hand zurückgestoßen oder das Gleichgewicht verloren werden kann!

Eine Dauerbelastung durch diesen Rückstoß kann zu bleibenden gesundheitlichen Schäden führen!

Sicherheitsregeln



HINWEIS!

Der zulässige Betriebsdruck für die Spritzpistole, Spritzpistolen-Zubehör und Hochdruckschlauch darf nicht unter dem am Gerät angegebenen Betriebsdruck liegen.

20 Sicherheitsregeln



Achtung!

Bei allen Arbeiten die regionalen Sicherheitsregeln für Mörtelförder- und Mörtelspritzmaschinen beachten!

21 Beschreibung SWING L FC AIRLESS

21.1 Funktionsprinzip SWING L FC AIRLESS



Abb. 14: Beschreibung

Die Förderpumpe SWING L FC AIRLESS ist eine Hochdruckpumpe und bis zu einem Betriebsdruck von 140 bar einsetzbar. Der Arbeitsdruck der Maschine richtet sich nach der Beschaffenheit des Materials und der zu verwendeten Düse.

Mit ihr werden Beschichtungen, in erster Linie Spachtelmassen auf Wänden im Innenbereich aufgetragen.

- Das fertige Produkt in den Materialbehälter gießen.
- Über eine Spritzpistole wird mit hohem Druck das Material an die Wand gespritzt.

22 Material

22.1 Fließfähigkeit / Fördereigenschaft



HINWEIS!

- Die Pumpeneinheit AIRLESS 306 ist bis zu einem Betriebsdruck von 140 bar einsetzbar.
- Um Maschinenstörungen und erhöhten Verschleiß am Pumpenmotor, Pumpenwelle und Pumpe zu vermeiden, sind nur Original PFT-Ersatzteile wie:
 - PFT - Rotore
 - PFT - Statore
 - PFT - Pumpenwelle
 - PFT - Förderschläuche zu verwenden.
- Diese sind aufeinander abgestimmt und bilden mit der Maschine eine konstruktive Einheit.
- Bei Zuwiderhandlungen tritt nicht nur der Garantieverlust ein, es ist auch mit schlechter Mörtelqualität zu rechnen.

Transport, Verpackung und Lagerung

23 Transport, Verpackung und Lagerung

23.1 Sicherheitshinweise für den Transport

Unsachgemäßer Transport



VORSICHT!

Beschädigungen durch unsachgemäßen Transport!

Bei unsachgemäßem Transport können Sachschäden in erheblicher Höhe entstehen.

Deshalb:

- Beim Abladen der Packstücke bei Anlieferung sowie innerbetrieblichem Transport vorsichtig vorgehen und die Symbole und Hinweise auf der Verpackung beachten.
- Nur die vorgesehenen Anschlagpunkte verwenden.
- Verpackungen erst kurz vor der Montage entfernen.

Schwebende Lasten



WARNUNG!

Lebensgefahr durch schwebende Lasten!

Beim Heben von Lasten besteht Lebensgefahr durch herabfallende oder unkontrolliert schwenkende Teile.

Deshalb:

- Niemals unter schwebende Lasten treten.
- Die Angaben zu den vorgesehenen Anschlagpunkten beachten.
- Nicht an hervorstehenden Maschinenteilen oder an Ösen angebaute Bauteile anschlagen
- Auf sicheren Sitz der Anschlagmittel achten.
- Nur zugelassene Hebezeuge und Anschlagmittel mit ausreichender Tragfähigkeit verwenden.

23.2 Transportinspektion

Die Lieferung bei Erhalt unverzüglich auf Vollständigkeit und Transportschäden prüfen.

Bei äußerlich erkennbarem Transportschaden, wie folgt vorgehen:

- Lieferung nicht oder nur unter Vorbehalt entgegennehmen.
- Schadensumfang auf den Transportunterlagen oder auf dem Lieferschein des Transporteurs vermerken.
- Reklamation einleiten.

Transport, Verpackung und Lagerung



HINWEIS!

Jeden Mangel reklamieren, sobald er erkannt ist. Schadenersatzansprüche können nur innerhalb der geltenden Reklamationsfristen geltend gemacht werden.

23.3 Transport

Anschlagpunkte



Abb. 15: Anschlagpunkte

Zum Transport mit dem Kran, die Maschine an den gekennzeichneten Anschlagösen (1) anschlagen.

Folgende Bedingungen beachten:

- Kran und Hebezeuge müssen für das Gewicht der Packstücke ausgelegt sein.
- Der Bediener muss zum Bedienen des Kranes berechtigt sein.

Anschlagen:

1. Haken an den Anschlagösen anschlagen.
2. Sicherstellen, dass das Packstück gerade hängt, gegebenenfalls außermittigen Schwerpunkt beachten.



GEFAHR!

Verletzungsgefahr durch Nichteinrasten des Druckknopfes!

Beim Transport der Maschine darauf achten, dass der Druckknopf im Schiebegriff korrekt eingerastet ist.

23.4 Transport mit PKW




Abb. 16: Transport

1. Lose Teile entfernen.
2. Feststellrolle der Maschine arretieren.
3. Maschine an den gekennzeichneten Haltepunkten (1) sichern.



GEFAHR!

Verletzungsgefahr durch ungesicherte Ladung!

Beim Straßentransport sind alle an der Verladung beteiligten Personen für die ordnungsgemäße Ladungssicherung verantwortlich. Der verantwortliche Fahrzeugführer ist für die betriebliche Verladung verantwortlich.

Verpackung

24 Verpackung

Zur Verpackung

Die einzelnen Packstücke sind entsprechend den zu erwartenden Transportbedingungen verpackt. Für die Verpackung wurden ausschließlich umweltfreundliche Materialien verwendet.

Die Verpackung soll die einzelnen Bauteile bis zur Montage vor Transportschäden, Korrosion und anderen Beschädigungen schützen. Daher die Verpackung nicht zerstören und erst kurz vor der Montage entfernen.

Umgang mit Verpackungsmaterialien

Wenn keine Rücknahmevereinbarung für die Verpackung getroffen wurde, Materialien nach Art und Größe trennen und der weiteren Nutzung oder Wiederverwertung zuführen.



VORSICHT!

Umweltschäden durch falsche Entsorgung!

Verpackungsmaterialien sind wertvolle Rohstoffe und können in vielen Fällen weiter genutzt oder sinnvoll aufbereitet und wiederverwertet werden.

Deshalb:

- Verpackungsmaterialien umweltgerecht entsorgen.
- Die örtlich geltenden Entsorgungsvorschriften beachten. Gegebenenfalls einen Fachbetrieb mit der Entsorgung beauftragen.

25 Arbeitsplatz vorbereiten

25.1 Lebensgefahr durch elektrischen Strom



GEFAHR!

Steckdosen und Schalter unbedingt abkleben.
Gefahr eines elektrischen Schlages durch eindringendes Sprühmaterial.



VORSICHT!

Alle nicht zu besprühende Flächen und Objekte Abdecken oder Entfernen.

**HINWEIS!**

Auf Tapeten und gestrichenen Untergründen kein zu stark haftendes Klebeband verwenden, um Beschädigungen beim Entfernen zu vermeiden. Klebebänder langsam und gleichmäßig entfernen. Flächen nur so lange wie nötig abgeklebt lassen, um mögliche Rückstände beim Entfernen zu minimieren.

26 Bedienung

26.1 Sicherheit

Persönliche Schutzausrüstung

Folgende Schutzausrüstung bei allen Arbeiten zur Bedienung tragen:

- Arbeitsschutzkleidung
- Schutzbrille
- Schutzhandschuhe
- Sicherheitsschuhe
- Gehörschutz

**HINWEIS!**

Auf weitere Schutzausrüstung die bei bestimmten Arbeiten zu tragen ist, wird in den Warnhinweisen dieses Kapitels gesondert hingewiesen.

Grundlegendes

**WARNUNG!****Verletzungsgefahr durch unsachgemäße Bedienung!**

Unsachgemäße Bedienung kann zu schweren Personen- oder Sachschäden führen.

Deshalb:

- Alle Bedienschritte gemäß den Angaben dieser Betriebsanleitung durchführen.
- Vor Beginn der Arbeiten sicherstellen, dass alle Abdeckungen und Schutzeinrichtungen installiert sind und ordnungsgemäß funktionieren.
- Niemals Schutzeinrichtungen während des Betriebes außer Kraft setzen.
- Auf Ordnung und Sauberkeit im Arbeitsbereich achten! Lose aufeinander- oder umherliegende Bauteile und Werkzeuge sind Unfallquellen.
- Erhöhter Geräuschpegel kann bleibende Gehörschäden verursachen. Betriebsbedingt können im Nahbereich der Maschine 78 dB(A) überschritten werden. Als Nahbereich gilt eine Entfernung unter 5 Meter von der Maschine.

NOT-AUS-Taster

27 NOT-AUS-Taster



Abb. 17: NOT-AUS-Taster

Der Notausschalter dient dazu, die Maschine im Gefahrenfall oder zur Abwendung einer Gefahr schnell in einen sicheren Zustand zu versetzen.

Funktion:

Der NOT-AUS-Taster muss sich nach Betätigung verriegeln und kann durch Drehen des NOT-AUS-Taster wieder in seine ursprüngliche Position zurückversetzt werden.

28 Maschine vorbereiten

Vor dem Betrieb der Maschine die folgenden Arbeitsschritte zur Vorbereitung durchführen:




Abb. 18: Schutzgitter



GEFAHR!
Drehende Pumpenwelle!

Verletzungsgefahr bei Griff in die drehende Pumpenwelle.

- Während der Maschinenvorbereitung und des Betriebes oder zu Reinigungszwecken darf das Schutzgitter (1) im Materialbehälter nicht entfernt werden.
- Niemals in die laufende Maschine greifen.



Abb. 19: Feststellrolle

1. Feststellrolle vor Inbetriebnahme der Maschine arretieren.
2. Die Maschine standsicher auf einer ebenen Fläche aufstellen und gegen ungewollte Bewegungen sichern:
 - Die Maschine weder kippen noch weggrollen.
 - Die Maschine so aufstellen, dass sie nicht von herunterfallenden Gegenständen getroffen werden kann.
 - Die Bedienelemente müssen frei zugänglich sein.
 - Einen Freiraum von ca. 1,5 Meter um die Maschine einhalten.

Anschluss der Stromversorgung 230V



GEFAHR!

Bei Arbeiten in Räumen:

Im Bereich des Gerätes dürfen sich keine lösungsmittelhaltigen Dämpfe bilden. Aufstellen des Gerätes auf der vom Spritzobjekt abgewandten Seite. Mindestabstand 5 Meter zwischen Gerät und Spritzpistole ist einzuhalten.

Bei Arbeiten im Freien:

Es dürfen keine lösungsmittelhaltigen Dämpfe zum Gerät hingetrieben werden. Windrichtung beachten. Das Gerät so aufstellen, dass keine lösungsmittelhaltigen Dämpfe zum Gerät gelangen und sich dort ablagern. Mindestabstand 5 Meter zwischen Gerät und Spritzpistole sind einzuhalten.

29 Anschluss der Stromversorgung 230V




Abb. 20: Anschlusskabel

1. Anschlusskabel 230V aus der Maschine nehmen.



Abb. 21: Stromversorgung 230V

2. Maschine nur an vorschriftsmäßigen Stromverteiler anschließen.



GEFAHR!

Lebensgefahr durch elektrischen Strom!

Die Anschlussleitung muss korrekt abgesichert sein:

Die Maschine nur an Stromquelle mit zulässigen FI Schutzschalter 30mA RCD (Residual Current operated Device) Typ „B“ allstromsensitiv für den Betrieb von Frequenzumformern anschließen.



WARNUNG!

Lebensgefahr durch drehende Teile!

Unsachgemäße Bedienung kann zu schweren Personen- oder Sachschäden führen.

- Der Motor darf nur über den dazu gehörigen Schaltschrank der Maschine betrieben werden.

Anschluss der Stromversorgung 400V

30 Anschluss der Stromversorgung 400V





Abb. 22: Stromversorgung 400V

1. Maschine (1) an Drehstromnetz 400V anschließen.



GEFAHR!

Lebensgefahr durch elektrischen Strom!

Die Anschlussleitung muss korrekt abgesichert sein:

Die Maschine nur an Stromquelle mit zulässigen FI-Schutzschalter (30 mA) RCD (Residual Current operated Device) Typ A anschließen.



WARNUNG!

Lebensgefahr durch drehende Teile!

Unsachgemäße Bedienung kann zu schweren Personen- oder Sachschäden führen.

- Der Motor darf nur über den dazu gehörigen Schaltschrank der Maschine betrieben werden.

31 Hochdruckschlauch

31.1 Hochdruckschlauch anschließen



WARNUNG!

Um die Funktionsfähigkeit von Schlauchleitungen sicherzustellen und deren Lebensdauer nicht durch zusätzliche Beanspruchung zu verkürzen, sind die aufgeführten Sicherheitshinweise zu beachten.



GEFAHR!

Verletzungsgefahr durch Injektion:

Durch Verschleiß, Knicken und nicht zweckentsprechende Verwendung können sich Leckstellen im Hochdruckschlauch bilden. Durch eine Leckstelle kann Flüssigkeit in die Haut injiziert werden.


Sicherheitshinweis zum richtigen Umgang mit Schlauchleitungen

- Niemals Schlauchleitungen verwenden, die Beschädigungen aufweisen. Beschädigungen sind z. B. abgeriebene Schlauchoberdecke, freiliegende Metalleinlagen oder Knickstellen.
- Nur Schlauchverbindungen und Druckanschlüsse verwenden, die für Hochdruckbetrieb im zulässigen Druckbereich freigegeben sind und funktionstechnisch zueinander passen.

Hochdruckschlauch

- Schlauchleitungen dürfen beim Betrieb durch äußere Einwirkung nicht auf Zug, Torsion und Stauchung beansprucht werden. Der kleinste angegebene Biegeradius des Schlauches darf nicht unterschritten werden.
- Schlauchleitungen müssen gegen Beschädigungen durch von außen kommende mechanische, thermische und chemische Einwirkungen geschützt sein.
- Schlauchleitungen, die einen niedrigeren zulässigen als auf der Maschine angegebenen Betriebsdruck gekennzeichnet sind, dürfen nicht verwendet werden.
- Schlauchleitungen müssen so verlegt oder gesichert sein, dass Gefährdung beim Versagen der Schlauchleitung vermieden wird.
- Schlauchleitungen sind Verschleißteile mit begrenzter Lebensdauer. Daher sind in Abhängigkeit von den Betriebsbedingungen in angemessenen Zeitabständen Schlauchleitungen auszuwechseln, auch wenn keine sicherheitstechnischen Mängel zu erkennen sind.
- Schlauchleitungen nach dem Betrieb druckentlasten, lösen, reinigen, entwässern, aufwickeln und korrekt lagern.
- Schlauchleitungen sollten knick- und spannungsfrei an einem kühlen, trockenen und staubarmen Ort liegend lagern.

31.2 Hinweise aus der Praxis



1

Abb. 23: Schlauch nicht abknicken, Biegeradius >500mm einhalten

- Schlingenbildung während des Betriebs vermeiden.
- Hochdruckschlauch nicht als Zugseil benutzen.
- Hochdruckschlauch nicht abknicken (1) oder über scharfe Kanten ziehen.
- Hochdruckschlauch nicht überfahren.
- Hochdruckschlauch mit beschädigter Schlauchoberdecke oder defektem Druckträger austauschen.
- Hochdruckschläuche mit falschen bzw. nicht zueinander passenden Anschlüssen dürfen nicht verbunden werden. Schlauch und Armatur müssen funktionsfähig aufeinander abgestimmt sein.
- Schlauchleitungen nicht mit Stoffen in Berührung bringen, die Schäden bewirken können.
- Hochdruckschläuche in angemessenen Zeitabständen wechseln, auch wenn keine sicherheitstechnischen Mängel erkennbar sind.
- Schlauchleitungen und Armaturen nach jedem Arbeitseinsatz reinigen und pfleglich behandeln.
- Schlaucharmaturen nicht gewaltsam festschrauben, um Undichtigkeiten zu beseitigen.
- Hochdruckschlauch nicht in Lösemittel einlegen.
- Außenseite nur mit einem wassergetränktem Tuch abwischen.
- Hochdruckschlauch so verlegen, das keine Stolpergefahr besteht.

Hochdruckschlauch

31.3 Schläuche mit Adapter verbinden




Abb. 24: Schläuche miteinander verbinden

HINWEIS!

Schläuche nicht ohne Adapter verbinden. Ohne Adapter ist die Verbindung nicht drucksicher!

Der Schlauch mit Adapter darf nur zur Verlängerung der Schläuche verwendet werden.

Adapter Schlauchverlängerung Artikelnummer 00537620


31.4 Lagerung und Verwendungsdauer

- Auch bei sachgemäßer Lagerung und zulässiger Beanspruchung unterliegen Schläuche und Schlauchleitungen einer natürlichen Alterung. Dadurch ist ihre Verwendungsdauer begrenzt.
- Unsachgemäße Lagerung, mechanische Beschädigungen und unzulässige Beanspruchung sind die häufigsten Ausfallursachen.
- Die Verwendungsdauer kann im Einzelfall entsprechend den Erfahrungswerten, abweichend von folgenden Richtwerten, festgelegt werden. Die Verwendungsdauer einer Schlauchleitung einschließlich einer eventuellen Lagerdauer der Schlauchleitung sollte 5 Jahre nicht überschreiten. Die Lagerdauer sollte dabei zwei Jahre nicht überschreiten.

Schlauchleitungen sind zu ersetzen, wenn folgende Kriterien festgestellt werden:

- Beschädigungen der Außenschicht bis zur Einlage (z.B. Scheuerstellen, Schnitte, Risse).
- Versprödung der Außenschicht (Rissbildung des Schlauchmaterials).
- Verformungen, die der natürlichen Form des Schlauches oder der Schlauchleitung nicht entsprechen, sowohl im drucklosen als auch im unter Druck stehenden Zustand oder bei Biegung, z. B. Schichtentrennung, Blasenbildung.
- Undichte Stellen.
- Herauswandern des Schlauches aus der Armatur.
- Funktion und Festigkeit mindernde Korrosion der Armatur.
- Ist die Lager- und/oder Verwendungsdauer des Schlauches oder der Schlauchleitung überschritten.
- Liegen dem Verwender keine Angaben über die Lager- und Verwendungsdauer vor, so werden die Richtwerte nach DIN 7716 empfohlen

Hochdruckschlauch



1 2

Abb. 25: Förderschlauch anschließen

1. Förderschlauch (1) am Druckmittler (2) anschließen.



HINWEIS!

Auf saubere und korrekte Verbindung und Dichtigkeit der Verschraubung achten!



GEFAHR!

Verletzungsgefahr durch Injektion:

Undichte Verschraubungen lassen unter Druck Flüssigkeit austreten die zu schweren Verletzungen führen können.

31.5 Rotor/Stator vor Gebrauch spülen




Achtung!

Generell vor der AIRLESS-Verarbeitung von Farbe ist der Rotor/Stator gründlich mit Wasser zu spülen. Materialbedingt können sich geringe Spuren von Rost am Rotorkopf bilden.

Um Verfärbungen an der Wand zu vermeiden, muss das Rotor/Stator System vor der Verarbeitung so lange mit Wasser gespült werden, bis alle Rostrückstände entfernt sind.

Das Unternehmen Knauf PFT haftet nicht für Verfärbungen an der Wand. Führen Sie in jedem Fall vorher einen Spritzversuch durch.

31.6 Spritzpistole anschließen



4 3 1 2

Abb. 26: Spritzpistole anschließen

1. Spritzpistole (1) am Hochdruckschlauch (2) anschließen.
2. Darauf achten, dass der Abzugshebel (3) der Spritzpistole über den Sicherheitshebel (4) gesichert ist.



HINWEIS!

Auf saubere und korrekte Verbindung und Dichtigkeit der Verschraubung achten!




GEFAHR!

Verletzungsgefahr durch Injektion:

Undichte Verschraubungen lassen unter Druck Flüssigkeit austreten die zu schweren Verletzungen führen können.

Materialbehälter mit Material füllen

31.7 Umkehrdüse in Düsenschutz einsetzen



1. Düse (1) von oben in Düsenschutz stecken (auf Markierung (2) achten).
2. Die Spitze der Düse (1) nach vorn drehen.
3. In dieser Position werden Spritzarbeiten ausgeführt.



HINWEIS!

Die Öffnungen im Düsenschutz verhindern, dass sich während des Spritzens Material rund um den Düsenschutz ablagert. Werden die scharfen Kanten der Öffnungen beschädigt, hat dies Materialansammlungen zur Folge.

Die Pistole niemals am Düsenschutz aufhängen.

Abb. 27: Düse einsetzen

32 Materialbehälter mit Material füllen

32.1 Pumpe vorschmieren



HINWEIS!

Vor der ersten Füllung des Materialbehälters mit Material, muss die Pumpe vorgeschmiert werden.

- Ca. einen Liter Wasser, vermischt mit Siliconöl-Emulsion in den Materialbehälter gießen.



Abb. 28: Material aufrühren

1. Material vor dem Ausgießen in den Materialbehälter mit einem Quirl gut aufrühren.

Arbeiten mit der Sackmangel



Abb. 29: Materialbehälter füllen

2. Aufgerührtes Material in den Materialbehälter gießen.

33 Arbeiten mit der Sackmangel

33.1 Sackmangel aufbauen




Abb. 30: Sackmangel

Sackmangel auf SWING L FC AIRLESS aufbauen:

1. Mit Drehriegel (1) und Spannknebel (2) an beiden Seiten die Sackmangel befestigen.
2. Materialsack mit der Schlaufe am Bügel (3) der Sackmangel einhängen.



Abb. 31: Materialsack leeren

3. Materialsack (4) aufschneiden und mit der Walze (5) das Material aus dem Sack quetschen.



GEFAHR!

Quetschgefahr an der Sackmangel!

Beim Betätigen der Sackmangel besteht Quetschgefahr.

- Nicht in den Abrollbereich der Walze fassen.

Schutzausrüstung

34 Schutzausrüstung

34.1 Gefahr durch Materialeinspritzung



Abb. 32: Schutzausrüstung



Warnung!

Durch Spritzer aus der Pistole, Lecks oder gerissenen Bauteilen kann Spritzmaterial in den Körper eindringen und sehr schwere Verletzungen verursachen.

Materialspritzer in die Augen oder auf die Haut können ebenso zu schweren Gesundheitsschäden führen.

1. In die Haut eingespritztes Material kann wie ein normaler Schnitt aussehen, es handelt sich dabei jedoch um eine schwere Verletzung.
2. Hände oder Finger nicht über die Spritzdüse legen.
3. Material, dass aus undichten Stellen austritt, nicht mit Hand, Körper, Handschuh oder Lappen abdichten oder ablenken.
4. Beim Spritzen mit der Pistole nur mit Düsenschutz und Abzugssicherung arbeiten.
5. Vor jedem Betrieb sicherstellen, dass die Abzugssperre an der Pistole funktioniert.
6. Wenn nicht gespritzt wird, muss die Abzugssicherung der Pistole stets umgelegt werden.
7. Schläuche und Kupplungen täglich überprüfen, Verschlossene oder beschädigte Teile sofort auswechseln.
8. Kinder und Tiere vom Arbeitsbereich fernhalten.
9. Die Pistole nicht auf Menschen oder Tiere richten oder spritzen.

35 Maschine überwachen



GEFAHR!


Zugang unbefugter Personen!

Die Maschine darf nur im überwachten Zustand betrieben werden.

SWING L FC AIRLESS einschalten

36 SWING L FC AIRLESS einschalten


36.1 Hauptschalter



1. Wahlschalter (1) für Pumpenmotor auf Mittelstellung.
2. Hauptschalter (2) nach rechts drehen.

Abb. 33: Hauptschalter


36.2 Sicherung der Spritzpistole



1. Darauf achten, dass der Abzugshebel (1) der Spritzpistole über den Sicherungshebel (2) gesichert ist.

Abb. 34: Sicherungshebel

36.3 Display einschalten



1. Taste (1) am Display ca. 3 Sekunden betätigen.
2. Im Display (2) leuchtet nach einer kurzen Umschaltphase Pwork (blau hinterlegt) auf.
3. Hier wird der Druck am Druckflansch während des Betriebes angezeigt.

Abb. 35: Display

36.4 Abschaltdruck einstellen (Pstop)



Ist der eingestellte Höchstdruck erreicht, schaltet der Druckregler die Maschine ab:

1. Taste (1) betätigen (Pstop = Abschaltdruck).
2. Durch betätigen der Taste (2) wird der Abschaltdruck erhöht.
3. Durch betätigen der Taste (3) wird der Abschaltdruck reduziert.

Abb. 36: Abschaltdruck (Pstop)

Displayfunktion mit Trockenlaufschutz

36.5 Einschaltdruck einstellen (Pstart)



Abb. 37: Einschaltdruck (Pstart)

Fällt der Druck auf einen bestimmten eingestellten Einschaltdruck ab, schaltet die Maschine über den Druckregler wieder ein.

1. Taste (1) betätigen (Pstart = Einschaltdruck).
2. Durch betätigen der Taste (2) wird der Einschaltdruck erhöht.
3. Durch betätigen der Taste (3) wird der Einschaltdruck gesenkt.



HINWEIS!

Es gibt keinen genauen Richtwert zwischen Abschalt- und Einschaltdruck.

Die Differenz zwischen den beiden Drücken richtet sich nach dem Material und der zu verwendeten Düse.

37 Displayfunktion mit Trockenlaufschutz

37.1 Funktionsbeschreibung

Die Maschine wurde um den Trockenlaufschutz erweitert:

Damit wird verhindert, dass das Rotor-Statorsystem nicht leerläuft und somit Überhitzen kann.

Diese Funktionalität wurde im Display hinterlegt und hängt direkt am Startdruck.

Beispiel:

Einstellung der Maschine

Pstart	85bar
PStop	120bar
Pwork	z.B. 75 bar fallend (Material fehlt)

Wird der Startdruckwert (85bar –X) aufgrund des fehlenden Materials nicht erreicht, schaltet die Maschine zum Schutz nach Ablauf der Zeit auf Standby. Dieser Zeitintervall wird Werksseitig eingestellt (Zeit / Druckdifferenz), kann aber auch vom Kunden angepasst bzw. dauerhaft deaktiviert werden (nicht ratsam).

37.2 Einstellungsansicht




Abb. 38: Einstellungsansicht

1. Mit der V-Taste (1) kann die Überwachung aktiviert bzw. deaktiviert werden (siehe Punkt 39.3).
2. Mit der S-Taste (2) können die Parameter der Überwachung eingestellt werden (siehe Punkt 39.5).

- S = Select
- V = View
- = Überwachung „AN“
- = -----Überwachung „AUS“

Displayfunktion mit Trockenlaufschutz

37.3 Aktivieren / Deaktivieren




Abb. 39: Aktivieren / Deaktivieren

1. Durch einmaliges kurzes drücken der V-Taste (1) wird die Überwachung für 3 Minuten deaktiviert und schaltet sich nach einer Reaktivierungszeit wieder zu.
2. Bei längerem drücken ist diese dauerhaft deaktiviert.
3. Nach dem Systemeinschalten wird immer die Überwachung aktiviert.

- S = Select
 V = View
 ■ = Überwachung „AN“
 ■ = -----Überwachung „AUS“

37.4 Einstellungsparameter




Abb. 40: Einstellungsparameter

1. Dieser Zeitablauf wird aktiviert, wenn der Startdruck + Differenz aus der „Press“- Einstellung nicht erreicht wird.
2. Wird am Display oben angezeigt (siehe Punkt 39.2).
3. Differenz zu Startdruck.
4. Z.B. Startdruck 95bar
5. Überwachung / Zeit läuft erst bei der Unterschreitung von 94bar an.

Mit der Zeiteinstellung kann festgelegt werden, bis wann die Maschine auf die Veränderung reagieren soll (max. 60 sec).

Mit der Press-Taste kann festgelegt werden, in Abhängigkeit vom Start Druck wann die Überwachung erfolgt.

37.5 Auslösung Überwachung



Abb. 41: Auslösung Überwachung

1. Nach dem Ablauf der „Überwachung“, zeigt das Display ein blinkendes Rechteck an. Dieses signalisiert, dass die Abschaltung der Maschine durch die „Überwachung“ erfolgt ist.

- S = Select
 V = View
 ■ = Überwachung „AN“
 ■ = -----Überwachung „AUS“

Brand- und Explosionsgefahr

38 Brand- und Explosionsgefahr



WARNUNG!
Lebensgefahr durch Brand- und Explosionsgefahr!

Entflammable Dämpfe im Arbeitsbereich, wie Lösungsmittel- und Lackdämpfe, können explodieren oder sich entzünden.

So wird die Brand- und Explosionsgefahr verringert:



➤ Keine entflammbaren oder brennbaren Materialien neben offenen Flammen oder Zündquellen wie Zigaretten, Motoren und elektrischen Anlagen versprühen.



➤ Durch das Gerät fließende Materialien können eine statische Aufladung verursachen. Statische Aufladung in Anwesenheit von Lack- oder Lösungsmitteldämpfen stellt ein Brand- oder Explosionsrisiko dar. Alle Teile des Spritzgerätes, einschließlich der Pumpe, der Schlauchleinheit, der Spritzpistole sowie die Objekte im und um den Spritzbereich müssen geerdet werden, um statische Entladungen und Funkenbildungen zu vermeiden.



➤ Das Gerät nur an geerdete Steckdose anschließen und nur geerdete Verlängerungskabel verwenden.

➤ Keine Adapter verwenden.

➤ Niemals Material auf die Maschine spritzen.

➤ Der Spritzbereich muss stets gut belüftet und mit ausreichend Frischluft versorgt sein.

Maschine in Betrieb nehmen



- Im Spritzbereich nicht rauchen.
- Keine Lichtschalter, Motoren oder ähnliche funkenerzeugende Produkte im Spritzbereich betätigen bzw. einsetzen.
- Dafür sorgen, dass der Bereich sauber bleibt und keine Lack- und Lösungsmittelbehälter, Stoffe oder andere entflammbare Materialien enthält.
- Es muss immer ein betriebsbereiter Feuerlöscher bereitgehalten werden.
- Sich mit den Inhaltsstoffen der Materialien vertraut machen.
- Material Sicherheitsdatenblätter der Hersteller der benutzten Materialien befolgen.

39 Maschine in Betrieb nehmen

39.1 Wahlschalter Pumpenmotor



GEFAHR!
Verletzungsgefahr durch austretenden Mörtel!

Austretendes Material kann zu Verletzungen an Augen und Gesicht führen.

- Niemals in das Spritzgerät schauen.
- Niemals ohne Schutzausrüstung arbeiten.



1. Kontrollieren ob der NOT-AUS-Taster (1) gelöst ist.
2. Potentiometer (2) auf Stufe 3 drehen.
3. Den Wahlschalter Pumpenmotor (3) nach rechts drehen.

Abb. 42: Wahlschalter Pumpenmotor

39.2 Sicherungshebel umlegen



1. Den Sicherungshebel (1) an der Spritzpistole nach hinten umlegen.
2. Der Abzugshebel (2) der Spritzpistole ist entsichert.

Abb. 43: Sicherungshebel

Spritzbild einstellen

39.3 Abzugshebel betätigen



Abb. 44: Abzugshebel

1. Die Spritzpistole fest in der Hand halten und in einen Reinigungseimer richten.
2. Den Abzugshebel (1) so lange betätigen, bis Material austritt.
3. Den Abzugshebel (1) lösen.



Abb. 45: Abzugshebel

4. Die Spritzpistole in den Materialbehälter der Maschine richten und den Abzugshebel nochmals 20 Sekunden betätigen.
5. Den Materialbehälter mit der Materialbehälterabdeckung schließen, um eine Verschmutzung des Materials im Behälter zu vermeiden.

40 Spritzbild einstellen

40.1 Spritzbild




Abb. 46: Spritzbild

1. Testmuster spritzen.
2. Druck so einstellen, dass scharfe Kanten beseitigt werden.
3. Spritzdüse mit kleinerer Öffnung verwenden, falls sich scharfe Kanten durch die Druckeinstellung nicht beseitigen lassen.
4. Spritzpistole mit einem Abstand von 25-30 cm senkrecht zur Werkstückoberfläche halten.

40.2 Material verspritzen



Abb. 47: Material verspritzen

1. Spritzdüsenöffnung und Spritzwinkel bestimmen die Auftragsstärke und die Größe des Spritzbildes.
2. Ist eine größere Auftragsstärke erforderlich, ist eine größere Düse zu verwenden.

Stillsetzen im Notfall / NOT-AUS-Taster

40.3 Arbeitsunterbrechung



HINWEIS!

Generell die Abbindezeit des zu verarbeitenden Materials beachten:

Maschine und Hochdruckschläuche in Abhängigkeit von der Abbindezeit des Materials und der Länge der Unterbrechung reinigen (Außentemperatur dabei beachten).

Hinsichtlich Pausen sind die Richtlinien der Materialhersteller unbedingt zu beachten.

Die Spritzpistole kann bei kürzeren Pausen auch in einem Eimer mit sauberem Wasser gelegt werden.



WARNUNG!

Verletzungsgefahr durch Materialeinspritzung!

Der Systemdruck muss auf „0“ bar durch rückwärtslaufen (Druck entlasten) des Rotors abgebaut werden.




Abb. 48: Sicherungshebel

1. Den Sicherungshebel (1) an der Spritzpistole nach vorne umlegen.
2. Der Abzugshebel der Spritzpistole ist gesichert um ein unerwartetes Spritzen zu vermeiden.

41 Stillsetzen im Notfall / NOT-AUS-Taster

41.1 NOT-AUS-Taster

Stillsetzen im Notfall




Abb. 49: Stillsetzen

In Gefahrensituationen müssen Maschinenbewegungen möglichst schnell gestoppt und die Energiezufuhr abgeschaltet werden.

Im Gefahrenfall wie folgt vorgehen:

1. NOT-AUS-Taster (1) drücken.
2. Hauptschalter (2) auf Stellung „0“ drehen.
3. Den Wahlschalter Pumpenmotor (3) auf Stellung „0“ drehen.
4. Verantwortlichen am Einsatzort informieren.
5. Bei Bedarf Arzt und Feuerwehr alarmieren.
6. Personen aus der Gefahrenzone bergen, Erste-Hilfe-Maßnahmen einleiten.
7. Zufahrtswege für Rettungsfahrzeuge freihalten.

Maßnahmen bei Stromausfall

Nach den Rettungsmaßnahmen

8. Sofern es die Schwere des Notfalls bedingt, zuständige Behörden informieren.
9. Fachpersonal mit der Störungsbeseitigung beauftragen.



WARNUNG! **Lebensgefahr durch vorzeitiges Wiedereinschalten!**

Bei Wiedereinschalten besteht Lebensgefahr für alle Personen im Gefahrenbereich.

- Vor dem Wiedereinschalten sicherstellen, dass sich keine Personen im Gefahrenbereich aufhalten.

10. Anlage vor der Wiederinbetriebnahme prüfen und sicherstellen, dass alle Sicherheitseinrichtungen installiert und funktionstüchtig sind.



GEFAHR!

Niemals Schlauchkupplungen lösen, solange der Hochdruckschlauch nicht drucklos ist (Schlauchdruck am Display kontrollieren)! Das Material könnte unter hohem Druck austreten und zu schweren Verletzungen, insbesondere zu Verletzungen der Augen führen.

Abgerissene Schläuche können umher schlagen und Umstehende verletzen!

42 Maßnahmen bei Stromausfall

42.1 Wahlschalter Pumpenmotor auf Stellung „0“




Abb. 50: Sicherungshebel

1. Den Abzugshebel an der Spritzpistole so lange betätigen, bis kein Druck mehr vorhanden ist.
2. Den Sicherungshebel (1) an der Spritzpistole nach vorne umlegen.
3. Der Abzugshebel der Spritzpistole ist gesichert um ein unerwartetes Spritzen beim Wiederanlaufen der Maschine zu vermeiden.

Arbeiten zur Störungsbehebung




Abb. 51: Wahlschalter auf Mittelstellung

1. Den Wahlschalter Pumpenmotor (2) auf Mittelstellung drehen.



GEFAHR! **Überdruck auf der Maschine!**

Beim Öffnen von Maschinenteilen können diese unkontrolliert schnell aufspringen und den Bediener verletzen.

- Maschine erst öffnen, wenn der Systemdruck auf „0 bar“ abgefallen ist.



GEFAHR! **Verletzungsgefahr durch austretendes Material!**

Austretendes Material kann zu scheren Verletzungen führen.

Deshalb:

- Niemals in die Spritzpistole schauen.
- Immer Schutzbrille tragen.
- Immer so aufstellen, dass man nicht vom austretenden Material getroffen wird.

42.2 Wiedereinschalten nach Stromausfall




Abb. 52: Wiederaufschaltung



HINWEIS!

Die SWING L FC AIRLESS ist mit einer Wiederaufschaltung ausgestattet. Bei Stromausfall ist die Maschine wie folgt einzuschalten.

1. Hauptschalter (1) auf Stellung „I“ schalten.
2. Taste (2) am Display ca. 3 Sekunden betätigen.
3. Die SWING L FC AIRLESS läuft an, sobald der Wahlschalter (3) Pumpenmotor nach rechts gedreht wird.



HINWEIS!

Bei längerem Stromausfall muss die SWING L FC AIRLESS und die Materialschläuche sofort gereinigt werden.

43 Arbeiten zur Störungsbehebung

43.1 Verhalten bei Störungen

Grundsätzlich gilt:

1. Bei Störungen, die eine unmittelbare Gefahr für Personen oder Sachwerte darstellen, sofort die NOT-AUS-Funktion ausführen.
2. Störungsursache ermitteln.
3. Bei Störungen, die eine unmittelbare Gefahr für Personen oder Sachwerte darstellen, sofort die NOT-AUS-Funktion ausführen.

Arbeiten zur Störungsbehebung

4. Störungsursache ermitteln.
5. Falls die Störungsbehebung Arbeiten im Gefahrenbereich erfordern, die Anlage ausschalten und gegen Wiedereinschalten sichern.
6. Verantwortlichen am Einsatzort über Störung sofort informieren.
7. Je nach Art der Störung, diese von autorisiertem Fachpersonal beseitigen lassen oder selbst beheben.



HINWEIS!

Die im Folgenden aufgeführte Störungstabelle gibt Aufschluss darüber, wer zur Behebung der Störung berechtigt ist.

43.2 Störungsanzeigen



Abb. 53: Störungsanzeige

Folgende Einrichtung zeigt Störung an:

Pos.	Leuchtsignal	Beschreibung
1	Wahlschalter Kontrolllampe rot	Leuchtet bei Motorstörung

43.3 Störungen

Im folgenden Kapitel sind mögliche Ursachen für Störungen und die Arbeiten zur ihrer Beseitigung beschrieben.

Bei vermehrt auftretenden Störungen, die Wartungsintervalle entsprechend der tatsächlichen Belastung verkürzen.

Bei Störungen, die durch die nachfolgenden Hinweise nicht zu beheben sind, den Händler kontaktieren.

43.4 Sicherheit

Persönliche Schutzausrüstung

Folgende Schutzausrüstung bei allen Wartungsarbeiten tragen:

- Arbeitsschutzkleidung.
- Schutzbrille, Schutzhandschuhe, Sicherheitsschuhe, Gehörschutz.

Personal

- Die hier beschriebenen Arbeiten zur Störungsbeseitigung können soweit nicht anders gekennzeichnet durch den Bediener ausgeführt werden.
- Einige Arbeiten dürfen nur von speziell ausgebildetem Fachpersonal oder ausschließlich durch den Hersteller ausgeführt werden, darauf wird bei der Beschreibung der einzelnen Störungen gesondert hingewiesen.
- Arbeiten an der elektrischen Anlage dürfen grundsätzlich nur von Elektrofachkräften ausgeführt werden.

Arbeiten zur Störungsbehebung

43.5 Störungstabelle

Störung	Mögliche Ursache	Fehlerbehebung	Behebung durch
Maschine läuft nicht an Strom	Stromzuleitung nicht in Ordnung	Stromzuleitung reparieren	Servicemonteur
	NOT-AUS-Taster gedrückt	NOT-AUS-Taster lösen	Bediener
	Hauptschalter nicht eingeschaltet	Hauptschalter einschalten	Bediener
	FI-Schutzschalter wurde ausgelöst	FI-Schutzschalter zurücksetzen	Servicemonteur
	Taste "ON / OFF" am Display nicht gedrückt	Taste „ON / OFF“ drücken	Bediener
	Frequenzumformer defekt	Frequenzumformer wechseln	Servicemonteur
Maschine läuft nicht an Material	Zu viel verdicktes Material im Materialbehälter	Materialbehälter entleeren und neu anfahren	Bediener
	Pumpe klemmt, löst sich nicht	Pumpe ausbauen und lösen	Bediener
Pumpenmotor läuft nicht an	Pumpenmotor defekt	Pumpenmotor austauschen	Servicemonteur
	Anschlusskabel defekt	Anschlusskabel austauschen	Servicemonteur
	Wahlschalter Pumpenmotor nicht eingeschaltet	Wahlschalter Pumpenmotor einschalten	Bediener
Maschine bleibt nach kurzer Zeit stehen	Drucksensor defekt	Drucksensor überprüfen oder austauschen	Servicemonteur
	Abschaltdruck ist zu niedrig eingestellt	Abschaltdruck erhöhen	Bediener
Maschine schaltet nicht ab	Drucksensor defekt	Drucksensor überprüfen oder austauschen	Servicemonteur
Kontrollleuchte, Störung leuchtet auf	Überlastung durch Festfahren der Pumpe mit trockenem Material	Maschine rückwärts laufen lassen, ansonsten Pumpe ausbauen und reinigen	Servicemonteur
Spritzgerät leckt	Die Teile in der Spritzpistole sind verschlissen oder verschmutzt	Teile in der Spritzpistole erneuern oder reinigen	Servicemonteur
Düseneinheit leckt	Düse wurde falsch montiert	Düse richtig zusammensetzen	Bediener
	Dichtung an Düse fehlt	Dichtung einsetzen	Bediener
	Dichtung ist verschmutzt	Dichtung reinigen	Bediener

Arbeiten zur Störungsbehebung

Störung	Mögliche Ursache	Fehlerbehebung	Behebung durch
Schlechtes Spritzbild	Das Material ist zu dickflüssig	Material verdünnen	Bediener
	Die Spritzdüse ist verschlissen oder verschmutzt	Spritzdüse tauschen oder reinigen	Bediener
	Die Spritzdüse ist verstopft	Spritzdüse reinigen	Bediener
	Rotor abgenutzt oder defekt	Rotor ersetzen	Servicemonteur
	Rotor zu tief im Druckflansch	Druckflansch ersetzen	Servicemonteur
	Keine Original PFT-Ersatzteile	Original PFT-Ersatzteile verwenden	Servicemonteur
Spritzpistole spritzt nicht	Spritzdüse ist verstopft	Spritzdüse reinigen	Bediener
	Spritzdüse ist falsch montiert	Spritzdüse in die richtige Richtung drehen	Bediener

43.6 Anzeichen für Schlauchverstopfungen:

- Ausführung durch Bediener:
- Verstopfungen können im Druckmittler oder in den Hochdruckschläuchen auftreten.
- Anzeichen hierfür sind:
- Stark steigender Förderdruck,
- Blockieren der Pumpe,
- Schwergängigkeit bzw. Blockieren des Pumpenmotors,
- kein Materialaustritt an der Spritzpistole.

43.7 Ursachen hierfür können sein:

- Stark verschlissene Hochdruckschlauche,
- Geknickte Hochdruckschlauche,
- Zusetzen des Druckmittlers,
- Starke Verjüngung an den Kupplungen,
- Undichtheiten an den Kupplungen,
- Schlecht pumpbare und entmischte Materialien.

43.8 Vorschädigung des Hochdruckschlauches



HINWEIS!

Wird der Hochdruckschlauch mit einem PKW oder LKW überfahren, kann der Schlauch schwer beschädigt werden und unter Druck platzen.

Bei alten Hochdruckschläuchen steigt das Risiko von Beschädigungen. Hochdruckschläuche spätestens nach 5 Jahren austauschen.

Beseitigen von Schlauchverstopfern



Abb. 54: Druckanzeige



WARNUNG! Verletzungsgefahr durch Materialeinspritzung!

Um die Gefahr schwerer Verletzungen zu verringern, stets darauf achten, dass kein Druck im Display angezeigt wird.

44 Beseitigen von Schlauchverstopfern



GEFAHR! Gefahr durch austretendes Material!

Lösen Sie niemals Schlauchkupplungen, solange der Systemdruck nicht vollständig abgebaut ist! Material könnte unter Druck austreten und zu Verletzungen, insbesondere Verletzungen der Augen führen.

Gemäß Unfallverhütungsvorschrift der Bauberufsgenossenschaft müssen die mit dem Beseitigen von Verstopfern beauftragten Personen aus Sicherheitsgründen eine Persönliche Schutzausrüstung tragen und sich so aufstellen, dass sie von austretendem Material nicht getroffen werden können. Andere Personen dürfen sich nicht in der Nähe aufhalten.

44.1 Beseitigung von Verstopfungen an der Spritzdüse




Abb. 55: Sicherheitshebel

1. Sofort den Spritzvorgang beenden, wenn während des Spritzens die Spritzdüse verstopft.
2. Den Sicherheitshebel (1) an der Spritzpistole nach vorne umlegen.



Abb. 56: Düse reinigen



WARNUNG! Verletzungsgefahr durch Materialeinspritzung!

Um die Gefahr schwerer Verletzungen zu verringern, stets darauf achten, dass kein Druck im Display angezeigt wird.

Beseitigen von Schlauchverstopfern

44.2 Drehrichtung des Pumpenmotors bei Stopfern ändern




Abb. 57: Drehrichtung ändern

1. Wahlschalter Pumpenmotor (1) kurzzeitig nach links drehen, bis der Druck am Display (2) auf „0 bar“ gesunken ist.



WARNUNG!
Verletzungsgefahr durch Materialeinspritzung!

Um die Gefahr schwerer Verletzungen zu verringern, stets darauf achten, dass kein Druck im Display angezeigt wird.

44.3 Düsengriff um 180° drehen




Abb. 58: Düsengriff

Sollte sich das Spritzbild wegen einer verstopften Düsen verschlechtern:

1. Düsengriff (1) um 180° drehen, damit das breite Teil des Düsengriffes nach vorne zeigt.
2. Den Wahlschalter Pumpenmotor nach rechts drehen.
3. Die Pistole in einen Eimer richten.
4. Den Abzugshebel (2) der Pistole betätigen um die Verstopfung zu lösen.
5. Wahlschalter Pumpenmotor kurzzeitig nach links drehen, bis der Druck am Display auf „0 bar“ gesunken ist.
6. Düsengriff (1) wieder um 180° drehen und in die Ausgangsstellung bringen.

44.4 Verstopfung löst sich in Spritzdüse nicht




Abb. 59: Spritzdüse



WARNUNG!
Verletzungsgefahr durch Materialeinspritzung!

Der Systemdruck darf keinen Druck anzeigen.
Siehe Drehrichtung des Pumpenmotors bei Stopfern ändern.

1. Überwurfmutter (1) lösen und Spritzdüse (2) von der Spritzpistole entfernen.
2. Verstopfung mit Luft aus der Düse blasen oder in Wasser einweichen.
3. Sollte sich die Verstopfung nicht lösen, auf die flache Rückseite der Spritzdüse klopfen.

Arbeitsende / Maschine reinigen



Vorsicht!

Niemals die ganze Pistole in Lösungsmittel einlegen. Dies könnte die Dichtungen beschädigen.

44.5 Spritzdüse im Tagesverlauf reinigen




HINWEIS!

Material, das sich an der Pistole oder um die Spritzdüse angesammelt hat, nicht abwischen, bevor nicht der Druck entlastet wurde.

Düse von Zeit zu Zeit während des Tages reinigen, um Materialansammlungen zu verringern. Düse und Düsenschutz am Ende des Arbeitstages reinigen. Spritzdüse mit Wasser und einer Bürste reinigen.

44.6 Maschine nach gelöstem Stopfer wieder einschalten



1. Die SWING L FC AIRLESS läuft an, sobald der Wahlschalter (1) Pumpenmotor nach rechts gedreht wird.

Abb. 60: Wieder einschalten

45 Arbeitsende / Maschine reinigen

45.1 Materialbehälter leeren




Abb. 61: Wahlschalter auf Mittelstellung

Die Maschine muss täglich nach der Arbeit gereinigt werden:



GEFAHR!

Lebensgefahr durch unbefugtes Wiedereinschalten!

Bei Arbeiten an drehenden Teilen der Maschine besteht die Gefahr, dass die Energieversorgung unbefugt eingeschaltet wird. Dadurch besteht Lebensgefahr für die Personen im Gefahrenbereich.

- Vor Beginn der Arbeiten alle Energieversorgungen abschalten und gegen Wiedereinschalten sichern.
- Werden zum Reinigen Schutzabdeckungen entfernt, müssen diese nach Arbeitsende unbedingt wieder ordnungsgemäß angebracht werden.

1. Sobald nur noch ein kleiner Rest Material im Behälter ist, den Wahlschalter Pumpenmotor (1) auf Mittelstellung drehen.

Arbeitsende / Maschine reinigen

45.2 Druckfreies System / Druckentlastung



Abb. 62: Drucklose Anzeige



WARNUNG!
Verletzungsgefahr durch Materialeinspritzung!
Der Systemdruck darf keinen Druck anzeigen.
Siehe Drehrichtung des Pumpenmotors bei Stopfern ändern.

45.3 Spritzdüse abnehmen




Abb. 63: Spritzdüse

1. Zum Reinigen der Spritzpistole die Überwurfmutter (1) lösen und Spritzdüse (2) von der Spritzpistole abnehmen.
2. Spritzdüse mit Wasser und Bürste reinigen.




Abb. 64: Reinigen

3. Materialbehälter mit Wasser reinigen.
4. Den Wahlschalter Pumpenmotor nach rechts drehen.



Abb. 65: Reinigen

5. Materialbehälter so lange mit Wasser spülen, bis am Spritzgerät sauberes Wasser austritt.
6. Nach der Druckentlastung und Sichern des Abzugshebels die Spritzdüse wieder aufschrauben.

Filtereinsatz SWING L FC AIRLESS

46 Filtereinsatz SWING L FC AIRLESS

46.1 Filtereinsatz reinigen




Abb. 66: Filtereinsatz



HINWEIS!

Den Filtereinsatz täglich reinigen.



WARNUNG!

Verletzungsgefahr durch Materialeinspritzung!

Der Systemdruck darf am Display keinen Druck anzeigen.

1. Verschlussschraube (1) aus dem Druckmittler drehen.
2. Filtereinsatz (2) aus dem Druckmittler herausnehmen und gegebenenfalls reinigen.
3. Beschädigte oder stark verschmutzte Filter erneuern (Filtereinsatz SWING AIRLESS Artikelnummer 00472953).

46.2 Filtereinsatz entfernen




Abb. 67: Filtereinsatz



HINWEIS!

Bei nicht AIRLESS - fähigen Materialien ist der Filtereinsatz (1) zu entfernen.

46.3 Nach der Reinigung



HINWEIS!

Nach der Reinigung der Maschine, muss die Pumpeneinheit und der Förderschlauch mit easy RUN gespült werden.

Easy RUN mit Wasser verdünnen.

Pflegemittel easy RUN 5 l-Gebinde Artikelnummer 00507791

Pumpenwechsel

47 Pumpenwechsel

47.1 Sichern gegen Wiedereinschalten



GEFAHR! Lebensgefahr durch unbefugtes Wiedereinschalten!

Bei Arbeiten an drehenden Teilen der Maschine besteht die Gefahr, dass die Energieversorgung unbefugt eingeschaltet wird. Dadurch besteht Lebensgefahr für die Personen im Gefahrenbereich.

- Vor Beginn der Arbeiten alle Energieversorgungen abschalten und gegen Wiedereinschalten sichern.
- Werden zum Reinigen Schutzabdeckungen entfernt, müssen diese nach Arbeitsende unbedingt wieder ordnungsgemäß angebracht werden.

47.2 Pumpe wechseln



Abb. 68: Maschine aufstellen

1. SWING L FC AIRLESS zur leichteren Montage der Pumpe auf den rückseitigen Bügel stellen.
2. Die Maschine standsicher auf einer ebenen Fläche aufstellen und gegen ungewollte Bewegungen sichern.



GEFAHR! Quetschgefahr an der Pumpeneinheit!

Beim Montieren / Demontieren der Pumpeneinheit besteht die Gefahr sich Gliedmaßen zu quetschen.

47.3 Warme Oberflächen der Pumpeneinheit



WARNUNG! Verletzungsgefahr durch warme Oberfläche!

Je nach Belastung während des Einsatzes, kann sich die Pumpeneinheit erwärmen.
Vorsicht bei Berührung.




Abb. 69: Griff entfernen

1. Druckknopf (1) betätigen und Trage- oder Schiebegriff (2) aus den Rahmen ziehen (dient zur leichtern Montage der Pumpe).



GEFAHR! Verletzungsgefahr durch Nichteinrasten des Druckknopfes!

Darauf achten, dass der Druckknopf im Schiebegriff wieder korrekt eingerastet ist.

Pumpenwechsel




3

2. Verschraubung (3) für Druckabschaltung lösen.

Abb. 70: Druckabschaltung



Abb. 71: Schrauben lösen



Bajonettverschluss

3. Durch drehen der Pumpe diese abnehmen.
4. Die drei Schrauben (4) am Saugflansch lösen.




Abb. 72: Muttern lösen

5. Muttern (5) von den Zugankern lösen und Druckmittler (6) abnehmen.



HINWEIS!

Das Anzugsdrehmoment für die Muttern am Zuganker beträgt 35-40 Nm, diese Angabe unbedingt beachten und einhalten.



HINWEIS!

Zusammengebaute Pumpe (Rotor in Stator) nur wenige Tage lagern, da sich Rotor und Stator bei längerer Lagerung unlösbar miteinander verbinden können.

47.4 Beschädigte Pumpeneinheit



Abb. 73: Beschädigte Pumpeneinheit



GEFAHR!

Verletzungsgefahr durch beschädigte Pumpeneinheit!

Offensichtliche beschädigte Zuganker (1) am Gewinde oder ein beschädigter Druckflansch (2) sind zu wechseln.

Bei hohem Druck kann der Druckflansch brechen.

SWING L FC AIRLESS ausschalten

48 SWING L FC AIRLESS ausschalten




Abb. 74: Ausschalten

1. Drucklosigkeit der Maschine herstellen.
2. Wahlschalter (1) für Pumpenmotor auf Mittelstellung drehen.
3. Hauptschalter (2) auf Stellung „0“ drehen.
4. Die SWING L FC AIRLESS ist ausgeschaltet.
5. Das Display (3) leuchtet nicht mehr auf.

49 Wartung

49.1 Sicherheit

Personal

- Die hier beschriebenen Wartungsarbeiten können soweit nicht anders gekennzeichnet durch den Bediener ausgeführt werden.
- Einige Wartungsarbeiten dürfen nur von speziell ausgebildetem Fachpersonal oder ausschließlich durch den Hersteller ausgeführt werden.
- Arbeiten an der elektrischen Anlage dürfen grundsätzlich nur von Elektrofachkräften ausgeführt werden.

Grundlegendes



WARNUNG!

Verletzungsgefahr durch unsachgemäß ausgeführte Wartungsarbeiten!

Unsachgemäße Wartung kann zu schweren Personen- oder Sachschäden führen.

Deshalb:

- Auf Ordnung und Sauberkeit am Montageplatz achten! Lose aufeinander- oder umherliegende Bauteile und Werkzeuge sind Unfallquellen.
- Wenn Bauteile entfernt wurden, auf richtige Montage achten, alle Befestigungselemente wieder einbauen und Schrauben-Anzugsdrehmomente einhalten.

49.2 Anschlusskabel entfernen

Elektrische Anlage




Abb. 75: Anschlusskabel entfernen



GEFAHR! **Lebensgefahr durch elektrischen Strom!**

Bei Kontakt mit stromführenden Bauteilen besteht Lebensgefahr. Eingeschaltete elektrische Bauteile können unkontrollierte Bewegungen ausführen und zu schwersten Verletzungen führen.

Deshalb:

- Vor Beginn der Arbeiten elektrische Versorgung abschalten und gegen Wiedereinschalten sichern.
- Stromzuleitung durch Entfernen des Anschlusskabels (1) unterbrechen.

Sichern gegen Wiedereinschalten



GEFAHR! **Lebensgefahr durch unbefugtes Wiedereinschalten!**

Bei Arbeiten zur Störungsbeseitigung besteht die Gefahr, dass die Energieversorgung unbefugt eingeschaltet wird. Dadurch besteht Lebensgefahr für die Personen im Gefahrenbereich.

Deshalb:

- Vor Beginn der Arbeiten alle Energieversorgungen abschalten und gegen Wiedereinschalten sichern.

49.3 Umweltschutz

Folgende Hinweise zum Umweltschutz bei den Wartungsarbeiten beachten:

- An allen Schmierstellen, die von Hand mit Schmierstoff versorgt werden, das austretende, verbrauchte oder überschüssige Fett entfernen und nach den gültigen örtlichen Bestimmungen entsorgen.
- Ausgetauschtes Öl in geeigneten Behältern auffangen und nach den gültigen örtlichen Bestimmungen entsorgen.

49.4 Wartungsplan

In den nachstehenden Abschnitten sind die Wartungsarbeiten beschrieben, die für einen optimalen und störungsfreien Betrieb erforderlich sind.

Sofern bei regelmäßigen Kontrollen eine erhöhte Abnutzung zu erkennen ist, die erforderlichen Wartungsintervalle entsprechend den tatsächlichen Verschleißerscheinungen verkürzen.

Bei Fragen zu Wartungsarbeiten und -Intervallen den Hersteller kontaktieren, siehe Service-Adresse auf Seite 2.

Wartung



HINWEIS!

Die Wartung beschränkt sich auf wenige Kontrollen. Die wichtigste Wartung ist die gründliche Reinigung nach dem Einsatz.

Intervall	Wartungsarbeit	Auszuführen durch
Täglich	Sicht- und Funktionsprüfung aller Sicherheitseinrichtungen	Bediener
	Sämtliche Verschleißteile überprüfen	
	Druckschläuche und Verschraubungen überprüfen	
	Sicherungshebel an Spritzpistole überprüfen	
	Sichtprüfung der elektrischen Verkabelung	
Jährlich	Schraubverbindungen	Servicemonteur

49.5 Abdichteinheit abschmieren



1

Abdichteinheit (1) monatlich am Schmiernippel abschmieren.

Abb. 76: Abschmieren

49.6 Maßnahmen nach erfolgter Wartung

1. Nach Beendigung der Wartungsarbeiten und vor dem ersten Einschalten die folgenden Schritte durchführen:
2. Alle zuvor gelösten Schraubenverbindungen auf festen Sitz überprüfen.
3. Überprüfen, ob alle zuvor entfernten Schutzvorrichtungen und Abdeckungen wieder ordnungsgemäß eingebaut sind.
4. Sicherstellen, dass alle verwendeten Werkzeuge, Materialien und sonstige Ausrüstungen aus dem Arbeitsbereich entfernt wurden.
5. Arbeitsbereich säubern und eventuell ausgetretene Stoffe wie z. B. Flüssigkeiten, Verarbeitungsmaterial oder Ähnliches entfernen.
6. Sicherstellen, dass alle Sicherheitseinrichtungen der Anlage einwandfrei funktionieren.

50 Demontage

Nachdem das Gebrauchsende erreicht ist, muss das Gerät demontiert und einer umweltgerechten Entsorgung zugeführt werden.

50.1 Sicherheit

Personal

- Die Demontage darf nur von speziell ausgebildetem Fachpersonal ausgeführt werden.
- Arbeiten an der elektrischen Anlage dürfen nur von Elektrofachkräften ausgeführt werden.

Grundlegendes



WARNUNG!
Verletzungsgefahr bei unsachgemäßer Demontage!

Gespeicherte Restenergien, kantige Bauteile, Spitzen und Ecken am und im Gerät oder an den benötigten Werkzeugen können Verletzungen verursachen.

Deshalb:

- Vor Beginn der Arbeiten für ausreichenden Platz sorgen.
- Mit offenen scharfkantigen Bauteilen vorsichtig umgehen.
- Auf Ordnung und Sauberkeit am Arbeitsplatz achten! Lose aufeinander- oder umherliegende Bauteile und Werkzeuge sind Unfallquellen.
- Bauteile fachgerecht demontieren. Teilweise hohes Eigengewicht der Bauteile beachten. Falls erforderlich Hebezeuge einsetzen.
- Bauteile sichern, damit sie nicht herabfallen oder umstürzen.
- Bei Unklarheiten den Händler hinzuziehen.

Entsorgung

Elektrische Anlage



GEFAHR!

Lebensgefahr durch elektrischen Strom!

Bei Kontakt mit stromführenden Bauteilen besteht Lebensgefahr. Eingeschaltete elektrische Bauteile können unkontrollierte Bewegungen ausführen und zu schwersten Verletzungen führen.

Deshalb:

- Vor Beginn der Demontage die elektrische Versorgung abschalten und endgültig abtrennen.

50.2 Demontage

Zur Aussonderung das Gerät reinigen und unter Beachtung geltender Arbeitsschutz- und Umweltschutzvorschriften zerlegen.

Vor Beginn der Demontage:

- Gerät ausschalten und gegen Wiedereinschalten sichern.
- Gesamte Energieversorgung vom Gerät physisch trennen, gespeicherte Restenergien entladen.
- Betriebs- und Hilfsstoffe sowie restliche Verarbeitungsmaterialien entfernen und umweltgerecht entsorgen.

51 Entsorgung

Sofern keine Rücknahme- oder Entsorgungsvereinbarung getroffen wurde, zerlegte Bestandteile der Wiederverwertung zuführen:

- Metalle verschrotten.
- Kunststoffelemente zum Recycling geben.
- Übrige Komponenten nach Materialbeschaffenheit sortiert entsorgen.



VORSICHT!

Umweltschäden bei falscher Entsorgung!

Elektroschrott, Elektronikkomponenten, Schmier- und andere Hilfsstoffe unterliegen der Sondermüllbehandlung und dürfen nur von zugelassenen Fachbetrieben entsorgt werden!

Die örtliche Kommunalbehörde oder spezielle Entsorgungsfachbetriebe geben Auskunft zur umweltgerechten Entsorgung.

52 Index

A

Abdichteinheit abschmieren	54
Abschaltdruck einstellen (Pstop)	33
Abzugshebel betätigen	38
Aktivieren / Deaktivieren	35
Allgemeine Angaben	8
Allgemeines	7
Anleitung zum späteren Gebrauch aufbewahren	8
Anschluss 40V	15
Anschluss der Stromversorgung 230V	25
Anschluss der Stromversorgung 400V	26
Anschluss Förderschlauch	14
Anschlüsse	14
Anschlusskabel 230V	15
Anschlusskabel entfernen	53
Anschlusswert 230V	9
Anschlusswert 400V	8
Anzeichen für Schlauchverstopfungen	44
Arbeiten mit der Sackmangel	31
Arbeiten zur Störungsbehebung	41
Arbeitsende / Maschine reinigen	47
Arbeitsunterbrechung	39
Aufbau SWING L FC AIRLESS	12
Aufteilung	8
Auslösung Überwachung	35

B

Baugruppen	13
Bedienung	22, 23
Belüftung	18
Beschädigte Pumpeneinheit	51
Beschreibung SWING L FC AIRLESS	19
Beseitigen von Schlauchverstopfern	45
Beseitigung von-Verstopfungen an der Spritzdüse	45
Bestimmungsgemäße Verwendung SWING L FC AIRLESS	17

Betriebsanleitung	7
Betriebsanleitung / Ersatzteillisten	16
Betriebsarten	15
Betriebsbedingungen	9
Blätterkatalog	16
Brand- und Explosionsgefahr	36

D

Demontage	56
Demontage	55
Display einschalten	33
Displayfunktion mit Trockenlaufschutz	34
Drehrichtung des Pumpenmotors bei Stopfern ändern	46
Drehzahlregler	16
Druckfreies System / Druckentlastung	48
Düsengriff um 180° drehen	46

E

EG Konformitätserklärung	6
Einschaltdruck einstellen (Pstart)	34
Einstellungsansicht	34
Einstellungsparameter	35
Elektrostatische Aufladung	18
EMV Prüfung	11
Entsorgung	56

F

Filtereinsatz entfernen	49
Filtereinsatz reinigen	49
Filtereinsatz SWING L FC AIRLESS	49
Fließfähigkeit/Fördereigenschaft	19
Förderdruck	18
Förderdruck der Maschine	18
Funktionsbeschreibung	34
Funktionsprinzip SWING L FC AIRLESS	19

G

Gefahr durch Materialeinspritzung	32
---	----

Index

H	
Hauptschalter	33
Hinweise aus der Praxis	27
Hochdruckschlauch anschließen	26
I	
Index	57
L	
Lagerung	20
Lagerung und Verwendungsdauer	28
Lebensgefahr durch elektrischen Strom	22
Leistungswerte Pumpeneinheit AIRLESS 306	9
M	
Maschine in Betrieb nehmen	37
Maschine muss geerdet sein	18
Maschine nach gelöstem Stopfer wieder einschalten	47
Maschine überwachen	32
Maschine vorbereiten	24
Maßblatt SWING AIRLESS L	10
Maßblatt SWING L FC AIRLESS mit Sackmangel	10
Maßnahmen bei Stromausfall	40
Maßnahmen nach erfolgter Wartung	54
Material	19
Material verspritzen	38
Materialbehälter leeren	47
Materialbehälter mit Material füllen	30
Mörtelschläuche	26
N	
Nach der Reinigung	49
NOT-AUS-Taster	24
NOT-AUS-Taster	39
P	
Personal	
Demontage	55
Erstinbetriebnahme	42
Installation	42
Prüfung	7
Prüfung durch Maschinenführer	7
Pumpe vorschmieren	30
Pumpe wechseln	50
Pumpeneinheit AIRLESS 306	13
Pumpenwechsel	50
Q	
Quality-Control Aufkleber	11
R	
Rotor/Stator vor Gebrauch spülen	29
Rückstoß der Spritzpistole	18
S	
Sackmangel aufbauen	31
Schalleistungspegel	11
Schaltschrank 230V Artikelnummer 00451361..	13
Schaltschrank 400V Artikelnummer 00531099..	14
Schläuche mit Adapter verbinden	28
Schutzausrüstung	
Bedienung	23
Installation	42
Schutzausrüstung	32
Sicherheit	42, 52
Sicherheit	23
Sicherheit	55
Sicherheitshinweise für den Transport	20
Sicherheitsregeln	19
Sichern gegen Wiedereinschalten	50
Sicherung der Spritzpistole	33
Sicherungshebel umlegen	37
Spritzbild	38
Spritzbild einstellen	38
Spritzdüse abnehmen	48
Spritzdüse im Tagesverlauf reinigen	47
Spritzpistole anschließen	29
Stillsetzen im Notfall	39
Stillsetzen im Notfall / NOT-AUS-Taster	39
Störungen	42
Störungsanzeigen	42
Störungstabelle	43
SWING L FC AIRLESS ausschalten	52

SWING L FC AIRLESS einschalten	33	Verstopfung löst sich in Spritzdüse nicht	46
T		Verwendungszweck Spritzpistole	17
Technische Daten	8	Verwendungszweck SWING L FC AIRLESS	17
Transport	20, 21	Vibrationen	11
Transport mit PKW	21	Verschädigung des Hochdruckschlauches	44
Transportinspektion	20	W	
Typenschild	11	Wahlschalter Pumpenmotor	15, 37
U		Wahlschalter Pumpenmotor auf Stellung	40
Übersicht	12	Warme Oberflächen der Pumpeneinheit	50
Umkehrdüse in Düsenschutz einsetzen	30	Wartung	52
Umweltschutz	53	Wartungsplan	53
Ursachen hierfür können sein:	44	Wiedereinschalten nach Stromausfall	41
V		Wiederkehrende Prüfung	7
Verhalten bei Störungen	41	Z	
Verpackung	20, 22	Zubehör	16

PFT – ALWAYS AT YOUR SITE



Knauf PFT GmbH & Co. KG
Postfach 60 97343 Iphofen
Einersheimer Straße 53 97346 Iphofen
Deutschland

Telefon +49 9323 31-760
Telefax +49 9323 31-770
Technische Hotline +49 9323 31-1818

info@pft.net

www.pft.net